

Informamos que estamos suspendendo temporariamente a instalação do firmware Flashbox para o modelo **Action RG1200AC v. 1x**, da Intelbras.

A nossa equipe de homologação identificou que as últimas versões do firmware de fábrica da Intelbras não permitem que a instalação do Flashbox ocorra com sucesso.

Estamos trabalhando no processo de instalação para buscar uma solução.